

УКРАЇНА
Дочірнє підприємство АТ "Київхліб"
"ХЛІБОКОМБІНАТ № 10"

04655 МСП. Київ, вул. Богатирська, 5 р/р 26001200000064 в Мінському від. УСБ м. Києва
Тел. 412 09 32 МФО 322131, ідентифікаційний код 05583816
Факс 413 54 23

ОТЗЫВ

О работе магнитно-импульсной системы сводообрушения от
01.08.2001г.

Согласно договора №57/00 от 21.01.2001г. на хлебокомбинате №10, г. Киев смонтирована и введена в действие магнитно-импульсная система сводообрушения муки (ИМЗ-0,8-15 УХЛ 4, зав. №1/01) на бункерах типа ХЕ-233 емкостью 60 т. После внедрения данной системы прекратилась ручная обработка сводообрушения, а также избежали возможности деформации конусной части бункера и т.д..

Предложенная и смонтированная система работает нормально, претензий нет. Никаких изменений в структуре бункера, деформации сварочных швов не наблюдается. Шум в СБХМ предельно допустимый. За время работы I-ой половины 2001 года, был один сбой по электрической части, в остальном система обеспечивает и выполняет свои функции согласно техническим требованиям и паспортным данным.

/ Главный инженер



Бабич В.А.